

Revisionato il: 09/01/2013 Allineati e uniformati a 6 di diametro i fori di fissaggio delle batterie e allargati i rientri per l'incastro delle piastre.

